



| FACTOR DE RIESGO/SITUACIONES EN TRABAJOS A LA INTEMPERIE | Consecuencias | Probabilidad | Valoración |
|--|-----------------------|--------------|-----------------|
| 7.6. NIEBLA | Extremadamente Dañino | Baja | Moderado |

Factor de riesgo que afecta a:

- LA VISIBILIDAD. Afecta especialmente a:
 - Uso de grúa torre.
 - Conducción de vehículos.
 - Atropello.
- LAS SUPERFICIES DE TRÁNSITO: los terrenos por los que transitan trabajadores y vehículos se vuelven resbaladizos y generen riesgos de caídas y golpes en los trabajadores, así como de choques y vuelcos en los vehículos.
- LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS: la humedad generada, aumenta el riesgo de electrocución.

Medidas Preventivas

- Organizar los trabajos y tareas para cuando mejoren las condiciones de visibilidad si es posible.
- Interrumpir las tareas al aire libre en caso de niebla densa con visibilidad menor a 25 metros cuando exista dificultad para la manipulación de herramientas, uso de grúas o vehículos (tractores, carretillas...).
- Usar en todo momento EPIS de alta visibilidad y calzado de seguridad con suela antideslizante para evitar resbalones y caídas. Cuando sea necesario se utilizará traje y calzado de agua, o ropa de protección frente al frío.
- Prohibir la manipulación de herramientas en el caso de que además de la falta de visibilidad, la humedad de la niebla puede llegar a eliminar el aislamiento de los equipos. Se evitará manipular equipos eléctricos.
- En caso de avisos por nieblas se recomienda evitar desplazamientos no esenciales o que se puedan organizar en otro momento. Si se van a realizar desplazamientos en vehículos se deberán seguir las recomendaciones específicas incluidas en el anexo a este informe.